Fabian Stasiak

Zbiór ćwiczeń Autodesk[®] Inventor[®] 2017 _{Kurs zaawansowany}



SPIS TREŚCI

Spis treści	
WPROWADZENIE DO KURSU ZAAWANSOWANEGO	1
Krótki przewodnik po książce	2
Instalacja plików ćwiczeniowych i wybór pliku projektu	
ROZDZIAŁ 1 ZAAWANSOWANE TECHNIKI W MODELOWANIU CZĘŚCI	
Szkice 3D	
Ćwiczenie 1.1 Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela	
Ćwiczenie 1.2 Elementy konstrukcyjne i wiązania w szkicu 3D. Rurka	1
Cwiczenie 1.3 Szkic 3D przez rzutowanie na powierzchnię swobodną. Pokrywa	
Cwiczenie 1.4 Szkic 3D przez rzutowanie na powierzchnię walcową. Rolka	
Ćwiczenie 1.6 Szkic 3D z krawedzi sylwetki. Linia podziału	28
Ćwiczenie 1.7 Szkic 3D rysowany na powierzchni.	
Ćwiczenie 1.8 Szkic 3D z równania. Helisa eliptyczna o zmiennym skoku	
Cwiczenie 1.9 Szkic 3D z równania. Helisa o zmiennym skoku na stożku parabolicznym	
WARSZTAT SZKICOWANIA 3D	
Przykład 1. Szkielet dla konstrukcji z kształtowników	
Przykład 2. Kurka układu chłodzenia Przykład 3. Pama cieta	
Przykład 4. Rowki wzdłuż krzywej sylwetki	4
Przykład 5. Sfera z równania	
KOMPONENTY POCHODNE	43
Wprowadzenie do techniki komponentów pochodnych	43
Ćwiczenie 1.10 Tworzenie nowej części z części istniejącej. Wahacz	46
Cwiczenie 1.11 Powierzchnia pochodna. Szkielet rurowego rozgałęzienia typu Y	
Cwiczenie 1.12 Pochodna powierzchnia konstrukcyjna. Stempel formy	
Świczenie 1.13 Komponeni, pochodny z piku zespołu. Gniazdo formy rozdinuchowej Świczenie 1.14 Zamiana zespołu w jedna cześć. Zespół nanedowy	
Cześci wielobrył owe	50
Ćwiczenie 1.15 Podstawy pracy z cześciami wielobryłowymi. Zawias	6
Ćwiczenie 1.16 Podział części na bryty, kombinacje. Obudowa głośnikowa	
Ćwiczenie 1.17 Połączenie wałka i koła zębatego, kombinacje. Wał z wieńcem	7(
MODELOWANIE KSZTAŁTÓW SWOBODNYCH	74
Ćwiczenie 1.18 Modelowanie korpusu bidonu turystycznego	78
Cwiczenie 1.19 Modyfikacja powierzchnią swobodną. Uchwyt łopatki	
Cwiczenie 1.20 Wymiana powierzchni, łączenie kształtów. Siodełko rowerowe	85
Srodowisko elementów il-eature	94
Ćwiczenie 1.21 rworzenie prostego elementu i Feature. Ghiazdo mocujące Ćwiczenie 1.22 Pozycionowanie elementów i Feature. Otwory pod kołki	
Ćwiczenie 1.23 Tabela wykonań elementu iFeature. Nakiełek wałka	
Ćwiczenie 1.24 Szkic jako iFeature. Frez kształtowy	
Cwiczenie 1.25 Element i Feature z instrukcją montażu. Kominek montażowy	
Cwiczenie 1.26 Element iFeature w częściach blaszanych. Przetłoczenie	
NARZĘDZIA DO ANALIZY GEOMETRII CZĘŚCI	
Cwiczenie 1.27 Analiza jakości powierzchni modelu. Trzy powierzchnie Ćwiczenie 1.28 Analiza pochylenia oraz analiza przekroju. Gniazdko elektryczne	
GRANICE AUTOMATYCZNE	
Ćwiczenie 1.29 Sensor objętości. Pojemnik na olej	
Adaptacyjność części	
Ćwiczenie 1.30 Dopasowanie adaptacyjne z użyciem wiązań zespołów. Przegub	
Cwiczenie 1.31 Dopasowanie części zawierającej rysunek wykonawczy. Panel	
Cwiczenie 1.32 Dopasowanie adaptacyjne przez rzutowanie geometrii. Szyna i suwak	

Ćwiczenie 1.33 Różne rodzaje dopasowania adaptacyjnego. Taśma przenośnika	
Ćwiczenie 1.34 Sterowanie adaptacyjne. Ugięcie sprężyny	
Ćwiczenie 1.35 Dopasowanie adaptacyjne do podkładu z pliku DWG	
Praca z importowaną geometrią 3D	
Import danvch	
Naprawa błędów w importowanej geometrii	
Ćwiczenie 1.36 Wybór geometrii z importowanego pliku IGES. Komponent odniesienia	
Ćwiczenie 1.37 Zastosowanie komponentu odniesienia. Wsporniki montażowe	
Ćwiczenie 1.38 Import geometrii 3D i zamiana w bryłę. Pokrywa	
Cwiczenie 1.39 Podstawy naprawy importowanej geometrii w środowisku naprawy	
Cwiczenie 1.40 Podstawy naprawy geometrii w środowisku konstrukcyjnym	
ROZDZIAŁ 2 ZAAWANSOWANE TECHNIKI W PRACY Z ZESPOŁAMI	185
Tryb Express	
Otwarcie pliku w trybie Express	186
Ćwiczenie 2.1 Przeglad systemowych reprezentacji poziomów szczegółowości	
Ćwiczenie 2.2 Tworzenie nowego poziomu szczegółów	
Ćwiczenie 2.3 Tworzenie substytutu zespołu	
Ćwiczenie 2.4 Reprezentacja poziomu szczegółów z substytutów podzespołów	
Ćwiczenie 2.5 Rysunek złożeniowy z reprezentacji poziomu szczegółów	
REPREZENTACJE POZYCYJNE	
Ćwiczenie 2.6 Reprezentacje pozycvine proste. Przesłona	200
Ćwiczenie 2.7 Reprezentacje pozycyjne złożone. Ramie wysiegnika	202
Ćwiczenie 2.8 Reprezentacje pozycvine na rysunku. Podnośnik	
ROZDZIAŁ 3 INVENTOR STUDIO II USTRACIE I PREZENTACIE WIDEO	209
Srodowiska IBL i Inventor Studio	
Narzędzia wizualizacji statycznej i animacji w Inventor Studio	
Cwiczenie 3.1 Szybki rendering. Silnik elektryczny	
Cwiczenie 3.2 Przypisanie wyglądow do komponentow sceny	
Ówiczenie 3.4 Definiowanie widoków kamer	
Ówiczenie 3.5 Panderowanie obrazów statycznych	224
Ćwiczenie 3.6 Animacja komponentów, wjazań, zaniku i kamery. Silniczek	228
Ćwiczenie 3 7 Animacja narametrów. Przepona	235
Ćwiczenie 3.8 Animacja reprezentacji pozvcvinych, akcja kamery. Wysjegnik	238
Ćwiczenie 3.9 Światło lokalne. Lampki kontrolne	
ROZDZIAŁ 4 PROJEKTOWANIE I DOBÓR CZEŚCI MASZYN	247
	249
Cwiczenie 4.1 Kreator łożyska	
Ówiozonie 4.2 Rrzekładnie zebete	
Ćwiczenie 4.4 Połaczenie woustowe	
Ćwiczenie 4.5 Połaczenie śrubowe lokalizowane od krawedzi	262
Ćwiczenie 4.6 Połaczenie śrubowe lokalizowane przez szyk otworów	
Ćwiczenie 4.7 Projektowanie spreżyny naciskowej	270
Ćwiczenie 4.8 Wymiarowanie wałka utworzonego przez Kreator wałów	
ROZDZIAŁ 5 PROJEKTOWANIE CZEŚCI Z BLACHY	279
	000
CZĘŚCI Z BLACHY. PODSTAWY	
Style konstrukcji blaszanych	
Plik DXF rozwinięcia dla maszyny wycinającej	
Srodowisko modelowania częsci biaszanych	
Fizygutowalile du wykolialila cwiczeli	200 کې 207
Ówiczenie 5.2 Kołnierze i odbicie lustrzane. Wspornik kółka	
Świczenie 5.2 Kolnierze i odbiole tostrzane. wsportnik kolka Świczenie 5.3 Kolnierze i narożniki. Pudelko z blachy	
Ówiczenie 5.0 Kolnierz dookoła krawedzi. Drzwiczki z blachy	2 34 297
Ćwiczenie 5.5 Kształt kołnierza i profilowanie rolkowe	298
Ćwiczenie 5.6 Giecie, rozwiniecie miejscowe, wyciecia. Puszka montażowa l	
Ćwiczenie 5.7 Narzędzie do otworów. Puszka montażowa II	
Ćwiczenie 5.8 Tworzenie pliku DXF dla maszvny wycinającej	

Cwiczenie 5.9 Głęcie wzoruz Iinii. Łącznik	
Cwiczenie 5. 10 Przejscie prostokąt - owal	პ ი
Cwiczenie 5.11 Rysunek części z blacny zawielający tozwinięcie	ა ვ
Óujozonia 5.12 Zuwikła porzedzie w modelowaniu ozości z blachy. Tulpika z zamkiem	ວ ວ
Cwiczenie 5.13 Zwykie narzędzia w modelowaniu części z biachy. Tulejka z zamkiem	ა ვ
Ćwiczenie 5.15 Szkielet z nowierzchni technika wielobryłowa. Rozcałezienie rur typu T	
Świczenie 5.16 Bryła - nowierzchnia - blacha. Obudowa	
	2
Tryby pracy z konstrukcją spawaną	
Uznaczanie spoin	
Raikulatory obliczeniowe spoin	
Rapuri sciegow spoin Dokumentacia rysunkowa konstrukcji snawanej	3
	3
Środowisko konstrukcji spawanych	 ວ
Cwiczenie 6.1 Konitguracja dla modelowania konstrukcji spawanych	 ວ
Cwiczenie 6.3 Konstrukcja spawana II. Spolna kosmetyczna	ວ ຊ
Ćwiczenie 6.1 Konstrukcja spawana III. Spolity 50	 ຊ
Ćwiczenie 6.5 Rysunek części spawane I. Wspornik I	
Ćwiczenie 6.6 Rysunek części spawanej II. Wspornik II.	3
ROZDZIAŁ Z PRO IEKTOWANIE KONSTRI IKC II Z KSZTAŁ TOWNIKÓW	3
KONSTRUKCJE Z KSZTAŁTOWNIKOW	
Cwiczenie 7.1 Podpora zbiornika I. Budowanie konstrukcji	
Cwiczenie 7.2 Podpora zbiornika II. Dopasowywanie kształtownikow	ర ం
Cwiczenie 7.3 Poopora zbiornika III. Rysunki wykonawcze belek	ა ი
Cwiczenie 7.4 Rama I. Ponowne uzycie ksztanownikow	ა ვ
	ر م
PARAMETRY W CZĘŚCIACH I W ZESPOŁACH	3
Lista parametrów	
Zastosowanie tych samych parametrów w wielu częściach	
Cwiczenie 8.1 Zarządzanie parametrami w szkicu	
Cwiczenie 8.2 Zastosowanie parametrow we własciwosciach iProperties	4
Cwiczenie 8.3 Kontrola wymiarow podzesporu z piku parametrow. Podroga windy	44 ۸
ROZDZIAŁ 9 KOMPONENTY IPART ORAZ IASSEMBLY	
KOMPONENTY IPART	4
Ćwiczenie 9.1 Generator części. Pokrywa iPart	4
Ćwiczenie 9.2 Tworzenie typoszeregu części. Dysza iPart	4
Cwiczenie 9.3 Edycja zakresu generatora/składnika iPart. Silnik elektryczny	4
Komponenty IAssembly	4
Ćwiczenie 9.4 Tworzenie prostego zespołu iAssembly. Zestawy kołowe	4
Cwiczenie 9.5 Różne komponenty w wykonaniach iAssembly. Wsporniki montażowe	4
ROZDZIAŁ 10 ILOGIC. PARAMETRYZACJA Z UŻYCIEM REGUŁ	4
ILOGIC	4
Interfeis obsłuni reguł il ogic	тт Л
Formularz kontrolujacy parametry wykonania	ч Д
Wstawianie komponentów il ogic do zespołów	τ Δ
Generowanie wariantów iLogic skojarzonych z zestawem rysunków 2D.	4
Ćwiczenie 10.1 Kabina windy I. Panel standardowy kabiny	4
Ćwiczenie 10.2 Kabina windy II. Panel sterowania	4
Ćwiczenie 10.3 Formularz sterujący opcjami wykonania komponentu iLogic	4
Ćwiczenie 10.4 Wstawianie komponentów iLogic do zespołu	4
Ćwiczenie 10.5 Zespół iLogic. Skrzynka sterownika	4
Cwiczenie 10.6 Wykonanie skrzynki zawierajace dokumentacje rysunkowa. Podejście #1	

Ćwiczenie 10.7 Wykonanie skrzynki zawierające dokumentację rysunkową. Podejście #2	
Cwiczenie 10.8 Kopia projektu iLogic	
Cwiczenie 10.9 Reguły iLogić w rysunku 2D. Status dokumentu, zapis do Dwr	
CUZUZIAŁ 11 ICUPY. TWORZENIE KOMPONENTOW PODOBNYCH	
ICOPY	
Cwiczenie 11.1 Generowanie komponentów iCopy z szablonu	
Cwiczenie 11.2 Przygotowanie szablonu iCopy ramienia do generowania wariantów	
Cwiczenie 11.3 Układanie komponentow iCopy wzdłuż scieżki i prowadnic	
OZDZIAŁ 12 EDYTOR CONTENT CENTER	
WPROWADZENIE DO CONTENT CENTER	
Inventor Desktop Content	
Autodesk Vault Server	
Wybór typu biblioteki	
Konfiguracja bibliotek dla projektu	
Edytor Content Center.	
Korzystanie z zawartości Content Center	
Cwiczenie 12.1 Definiowanie nowej biblioteki typu Inventor Desktop Content	
Cwiczenie 12.2 Definiowanie nowej biblioteki typu Autodesk Vault Server	
Cwiczenie 12.5 Wouynkacja części staliudiuowych. Nowy tozinia i howy material	
Ówiczenie 12.4 Publikowanie części do operacji iDrop. Zatyczka	508
Ówiczenie 12.6 Dodanie własnych kształtowników do biblioteki Content Center	511
WPROWADZENIE DO VAULT BASIC 2017	
Architektura systemu Vault Basic 2017	
JAK PRACUJEMY Z VAULT BASIC	
Praca administratora	
Praca uzytkownika	
PRZYGOTOWANIE DO CWICZEN.	
Instalacja oprogramowania Vault Basic 2017 Klient i Vault Basic 2017 Serwer	
Pobranie plikow cwiczeniowych	
Scenariusz działania	
Konfiguracja Vault Basic 2017	
Konfiguracja serwera	
Konfiguracja na stacji roboczej użytkownika	
Cwiczenie 13.1 Wpisywanie plików CAD do repozytorium. Przegląd funkcji programu	
Cwiczenie 13.2 Edycja modeli i rysunków wprowadzonych do repozytorium	
Cwiczenie 13.3 Praca z plikami znacznikow DWF	
Cwiczenie 13.4 Praca z plikami nie CAD	
Cwiczenie 13.5 Kopia modelu. Projektowanie nowego wyrobu	
Cwiczenie 13.6 Zebranie do wydruku wszystkich rysunków nowej wersji wyrobu	
Ówiczenie 13.8 Wnicywanie do renozytorium z użyciem parzedzia Harmonogram zadań	
Świczenie 13.9 Edvcia właściwości nlików w renozvtorium	
Ćwiczenie 13 10 Zmiana nazw plików w repozytorium	
Ćwiczenie 13.11 Zasady pracy zespołowej nad jednym projektem w programie Inventor	589
Ćwiczenie 13.12 Konfiguracia odczytu zawartości tabliczek rysunkowych AutoCAD DWG	
	503
	5u7